


"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель ген.директора

ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс"



И.Г. Петрова

"09" 04 2025г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс"



А.С. Авдалян

2025г.

Планы и мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2025/2026г. ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» в летний период 2025г

1	с.Бирофельд	ул. Совхозная 1	- Промывка, опрессовка давлением 7,5 рабочего и сдача испытаний на плотность с оформлением акта испытаний. - Утеплить оконные и балконные проемы. - Заменить разбитые стекла окон, балконных и переходных дверей. - Утеплить входные двери в МОП. - Утеплить трубопроводы в чердачных и подвальных помещениях. - Проверить исправность слуховых окон и жалюзи. - Отремонтировать ходовые доски и переходные мостики на чердаках и в подвальных помещениях. - Восстановить целостность вентиляционных коробов и шахт. - Заменить разбитые стекла окон и дверей в МОП и вспомогательных помещений. - Проверить состояние продухов в цоколях зданий. - Установить доводчики на входных дверях. - Отремонтировать и укрепить двери входных групп. - Очистить кровлю от мусора, грязи, листьев. - Произвести локальный ремонт кровель в местах вероятных протечек. - Очисть от грязи ливневые приемные решетки на придомовой территории.
2	с.Бирофельд	ул. Совхозная 3	- Промывка, опрессовка давлением 7,5 рабочего и сдача испытаний на плотность с оформлением акта испытаний. - Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, трубопроводах и теплообменниках. - Утеплить оконные и балконные проемы. - Заменить разбитые стекла окон, балконных и переходных дверей. - Утеплить входные двери в МОП. - Утеплить трубопроводы в чердачных и подвальных помещениях. - Проверить исправность слуховых окон и жалюзи. - Отремонтировать ходовые доски и переходные мостики на чердаках и в подвальных помещениях. - Восстановить целостность вентиляционных коробов и шахт. - Заменить разбитые стекла окон и дверей в МОП и вспомогательных помещений. - Проверить состояние продухов в цоколях зданий. - Установить доводчики на входных дверях. - Отремонтировать и укрепить двери входных групп. - Очистить кровлю от мусора, грязи, листьев. - Произвести локальный ремонт кровель в местах вероятных протечек. - Очисть от грязи ливневые приемные решетки на придомовой территории.
3	с.Бирофельд	ул. Совхозная 5	- Промывка, опрессовка давлением 7,5 рабочего и сдача испытаний на плотность с оформлением акта испытаний. - Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, трубопроводах и теплообменниках. - Утеплить оконные и балконные проемы. - Заменить разбитые стекла окон, балконных и переходных дверей. - Утеплить входные двери в МОП. - Утеплить трубопроводы в чердачных и подвальных помещениях. - Проверить исправность слуховых окон и жалюзи. - Отремонтировать ходовые доски и переходные мостики на чердаках и в подвальных помещениях. - Восстановить целостность вентиляционных коробов и шахт. - Заменить разбитые стекла окон и дверей в МОП и вспомогательных помещений. - Проверить состояние продухов в цоколях зданий. - Установить доводчики на входных дверях. - Отремонтировать и укрепить двери входных групп. - Очистить кровлю от мусора, грязи, листьев. - Произвести локальный ремонт кровель в местах вероятных протечек. - Очисть от грязи ливневые приемные решетки на придомовой территории.
4	с.Бирофельд	ул.Центральная 2	- Промывка, опрессовка давлением 7,5 рабочего и сдача испытаний на плотность с оформлением акта испытаний. - Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, трубопроводах и теплообменниках. - Утеплить оконные и балконные проемы. - Заменить разбитые стекла окон, балконных и переходных дверей. - Утеплить входные двери в МОП. - Утеплить трубопроводы в чердачных и подвальных помещениях. - Проверить исправность слуховых окон и жалюзи. - Отремонтировать ходовые доски и переходные мостики на чердаках и в подвальных помещениях. - Восстановить целостность вентиляционных коробов и шахт. - Заменить разбитые стекла окон и дверей в МОП и вспомогательных помещений. - Проверить состояние продухов в цоколях зданий. - Установить доводчики на входных дверях. - Отремонтировать и укрепить двери входных групп. - Очистить кровлю от мусора, грязи, листьев. - Произвести локальный ремонт кровель в местах вероятных протечек. - Очисть от грязи ливневые приемные решетки на придомовой территории.
			- Промывка, опрессовка давлением 7,5 рабочего и сдача испытаний на плотность с оформлением акта испытаний. - Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, трубопроводах и теплообменниках.

[illegible]

[illegible]